




AC –157

Sensorhalter

Sensorholder

Support de capteur de déplacement



* Maße für Befestigungsbohrungen

* Dimensions for mounting holes

* Gabarit de fixation

Anwendung

Kraftschlüssige Montage von Wegsensoren der Baureihen DS, SD und IN.

Application

Friction-type mounting of displacement sensors type DS, SD and IN.

Utilisation

Triponde de fixation pour Capteurs de déplacement sans contact, types DS, SD et IN.

Technische Daten

Technical Data

Données techniques

Werkstoff

X10 Cr Ni Ti 189

Material

X10 Cr Ni Ti 189

Matériaux

X10 Cr Ni Ti 189°

Gesamtgewicht

250 g

total weight

250 g

Poids total

250 g

Verfügbare Durchmesser G

- M6 x 0,5 (AC-157/1/0/158)
- 1/4"-28UNF (AC-157/2/0/159)
- M10 x 1 (AC-157/3/0/160)
- 3/8"-24UNF (AC-157/4/0/161)

- M6 x 0,5 (AC-157/1/0/158)
- 1/4"-28UNF (AC-157/2/0/159)
- M10 x 1 (AC-157/3/0/160)
- 3/8"-24UNF (AC-157/4/0/161)

- M6 x 0,5 (AC-157/1/0/158)
- 1/4"-28UNF (AC-157/2/0/159)
- M10 x 1 (AC-157/3/0/160)
- 3/8"-24UNF (AC-157/4/0/161)

Montage	Assembly	Montage
<ul style="list-style-type: none"> Die Montagefläche muss im Bereich 30 x 12 mm plan und bearbeitbar sein. 	<ul style="list-style-type: none"> The mounting surface in the area of 30 x 12 mm must be plane and machined. 	<ul style="list-style-type: none"> La surface d'installation doit être plane et usinée aux alentours de 12 x 30 mm.
<ul style="list-style-type: none"> Montagefläche mit Gewindebohrung M4, 12 mm tief versehen. 	<ul style="list-style-type: none"> Provide mounting surface with threaded hole M4, 12 mm deep. 	<ul style="list-style-type: none"> Prévoir un perçage fileté M4 de 12 mm de profondeur sur la surface de montage.
<ul style="list-style-type: none"> Zur Befestigung 2 Schrauben M4 x 30 verwenden 	<ul style="list-style-type: none"> For mounting 2 screws M4 x 30 	<ul style="list-style-type: none"> Pour l'installation, 2 vis M4 x 30.
<ul style="list-style-type: none"> Zuerst die Seite mit der durchgängigen Bohrung montieren 	<ul style="list-style-type: none"> At first mount the side with hole going straight through 	<ul style="list-style-type: none"> Fixer le côté équipé du trou traversant en premier.
<ul style="list-style-type: none"> Sensor einsetzen und justieren 	<ul style="list-style-type: none"> Put sensor into the holder and adjust it. 	<ul style="list-style-type: none"> Puis introduire le capteur dans son logement, et ajuster sa position.
<ul style="list-style-type: none"> Sensor mit der zweiten Schraube über die Klemmung fixieren. 	<ul style="list-style-type: none"> Fix sensor with the second screw. 	<ul style="list-style-type: none"> Serrer la sonde avec la seconde vis.