




AC – 292 ATEX

Sicherheitsbarrieren / Set of safety barriers / Jeu de barrières de sécurité



Anwendung

Sicherheitsbarrieren-Satz für positive Betriebsspannung zum Einsatz von Beschleunigungssensoren Typ: ASA-02x

Application

Set of safety barriers for positive operating voltage for using acceleration sensors Type: ASA-02x

Utilisation

Jeu de barrières de sécurité à tension de service positive, pour implantation des accéléromètres Type: ASA-02x

Typ

9001/01-280-050-101
9001/01-280-020-101

Type

9001/01-280-050-101
9001/01-280-020-101

Type

9001/01-280-050-101
9001/01-280-020-101

ATEX-Zertifikat

PTB 01 ATEX 2088

ist erhältlich unter: www.stahl.de

ATEX-Certificate

PTB 01 ATEX 2088

is available at: www.r-stahl.com

Certificat-ATEX

PTB 01 ATEX 2088

disponible sur: www.r-stahl.fr

Achtung

Beiliegende Produktinformation muss gelesen und verstanden werden.

Attention

Attached operating instructions must be read and understood.

Avertissement

Les instructions de mise en oeuvre doivent être lues et comprises.

Lieferumfang

- 1 Versorgungsbarriere
9001/01-280-050-101
- 1 Signalbarriere
9001/01-280-020-101
- 1 Schirmklemme
für 0,2-4mm²
- Sicherheitshinweise

Scope of delivery

- 1 supply barrier
9001/01-280-050-101
- 1 signal barrier
9001/01-280-020-101
- 1 shield terminal
for 0,2-4mm²
- Safety instructions

Étendue de livraison

- 1 barrière d'alimentation
9001/01-280-050-101
- 1 barrière de signal
9001/01-280-020-101
- 1 borne de blindage
pour diam. 0,2-4mm²
- Instructions de sécurité

Montage


Zur Befestigung der Sicherheitsbarriere empfehlen wir unsere Tragschienen AC - 214/...

Assembly

We recommend to use the mounting rails AC - 214/... for fixing the safety barriers.

Montage

Pour la fixation de la barrière de sécurité, le rail profilé support AC - 214/... est recommandé.



AC293-4 (940621)

Hinweis


Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, dass die max. zulässige Induktivität und die max. zulässige Kapazität nicht überschritten werden.

Advice

It is the responsibility of the user to ensure that the maximum permissible inductance and capacitance will not be exceeded.

Conseil

Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que la capacité et l'inductance maximales admissibles soient respectées.



Wichtig! Beachten Sie vor der Verdrahtung unsere "Allgemeine Erdungsempfehlung".
Important! Please consult our "General Grounding Recommendations" before proceeding with any cable installations.
Important! Avant d'effectuer le câblage, veuillez observer nos "Recommandations générales pour la mise à la terre".

Aderfarbe / Core colour / Couleur des brins
RD = rot / red / rouge
WH = weiß / white / blanc
BK = schwarz / black / noir
BN = braun / brown / brun
BU = blau / blue / bleu
YE = gelb / yellow / jaune
YE/BK = gelb/schwarz / yellow/black / jaune/noir
GN/YE = grün/gelb / green/yellow / vert/jaune

| | Datum | Name |
|----------|----------|----------|
| Bearb. | 09.12.09 | Schumann |
| Gepr. | 09.12.09 | Karg |
| Änderung | | |

Beschleunigungs-Sensoren Typ ASA-02x pos. Spg.
Acceleration sensors type ASA-02x pos. supply
Accéléromètres type ASA-02x volt. pos.



Brüel & Kjær Vibro

Leydheckerstr. 10, 64293 Darmstadt

Zeichng. Nr.

C103 955.001

Version 01